

Alle Besucher müssen sich beim Portier an- und abmelden/einschreiben.

Alkohol- und Drogenverbot.

Rauchverbot (ausgenommen in ausgewiesenen, gekenn-zeichneten Bereichen)

Besucher bleiben stets auf den ausgewiesenen Wegen und bei ihrem Gastgeber.

(PSA) Persönliche Schutzaus-rüstung muss in allen ausge-wiesenen Bereichen getragen werden.

Reflektor-Sicherheitswesten müssen im gesamten Werks-gelände getragen werden.

Willkommen bei Heinzel Steyrermühl

Allgemeine Verhaltensregeln

- **Sicherheit geht vor!**
- **Sicherheit fängt bei mir an!**
- **Jeder Unfall ist vermeidbar!**

Ihre Steyrermühl-Kontaktperson

.....

Telefonnummer: 07613/8900 DW .....

Bleiben Sie stets bei Ihrem Gastgeber (außer am direkten Weg vom Eingang zum aus-gewiesenen Treffpunkt/Besucherparkplatz)



All visitors must sign in and out at security gatehouse

Alcohol and drugs are strictly prohibited.

No smoking (except in designated smoking areas)

Visitors remain with host at all times and keep to designated walkways.

(PPE) Personal Protection Equipment must be worn in all required areas on site.

Safety vests
High visibility safety vests must be worn at complete mill area

Welcome to Heinzel Steyrermühl Mill

General Behavioural Rules

- **Safety first!**
- **Safety starts with me!**
- **We can prevent all accidents!**

Your Steyrermühl Contact

.....

Telephone No: 07613/8900 .....

Keep with your host at all times (except on direct way from the gate to the designated meeting place)

Zufahrt nur mit ausdrücklicher Erlaubnis. Erlaubte Höchstge-schwindigkeit 30 km/h.

Gehen Sie nicht unter hängenden Lasten.

Gefährliche Substanzen am Werksgelände nur nach Prüfung des Gefahrengutbeauftragten.

Entsorgen Sie keinen Abfall ohne Erlaubnis. Bei uns wird getrennt gesammelt und recycled.

Sie finden Erste-Hilfekästen an markierten Plätzen. Jede Ver-letzung ist an den Sicherheits-verantwortlichen zu melden.

Sie finden Defibrillatoren mit Bedienungsanleitungen an markierten Plätzen.

- Geben Sie Acht wohin Sie treten
- Nur eine Stufe auf einmal, Handlauf benützen
- Gehen, nicht laufen
- Achten Sie auf ungehinderte Sicht nach vorne

Evakuierungsablauf
bei Evakuierungssignal

1. Gehen Sie zum nächsten Notausgang
2. Halten Sie nicht um persönliche Dinge zu sammeln
3. Benützen Sie keine Aufzüge
4. Sammeln Sie sich am ausge-wiesenen Treffpunkt (siehe Plan)

NOTFALLNUMMERN

Unfall/Feuer: 222
Portier/Sicherheitsdienst:
(07613/8900) 408 od.
(07613/8900) 599

Vehicles are only allowed on site by prior permission.
Site speed limit 30 km/h.

Do not walk under any suspended loads

Hazardous substances not allowed on site without prior approval by raw materials arrivals department.

Do not dispose waste without prior permission. We collect waste and recycle.

Designated first aid kits can be found in marked locations. Any injury must be reported to OHS.

Defibrillators and appropriate instructions can be found in designated areas.

- Pay attention - watch your step
- One step at a time, use handrail
- Walk, don't run
- Unobstructed forward view

Evacuation Procedure
Upon the sound of the evacuation signal

9. Proceed to the nearest Fire Exit
10. Do NOT stop to collect personal belongings
11. Do NOT use elevators
12. Meet at the designated meeting point (see map)

EMERGENCY NUMBERS

Accident/Fire: 222
Gatehouse/Security:
(07613/8900) 408 or
(07613/8900) 599

Werksplan / Site Map Steyrermühl



Legende / Legend:

1 Portier, Empfang / Gate, Reception
2 RWE, Rohstoffübernahme / Stock reception, Raw Material
3 PM 6
4 PM 4
6 Einkauf, Betriebsrat / Sourcing, Workers Council
7 Werksleitung / Millmanagement
8 TMP
9 Instandhaltung / Maintenance
10 Engineering / Operation
11 Hackgut Lager / Chips Storage
12 KFZ / Garage
13 Kaolin / Filler handling
14 Brennstofflager / Fuel Storage
15 FWL, Papierverladung / Finished Goods, Loading
16 Hauptmagazin / Main Store
18 DIP / RCF
19 SC - TMP
20 AP - Recycling / RCP
21 AP - Lager / RCP Storage
22 AP - Dispo / RCP - Office
23 APR-Anlage / RCF reject handling
30 Kläranlage / Wastewater Treatment
32 Energieanlage / Energy Department
33 Brennstoffaufbereitung / Fuel Processing
40 Sägewerk / Sawmill
41 Schnittholzhalle / Lumber Hall
42 Trockenanlage / Dry Plant
43 Rundholz / Logs
50 Gewerbepark / Commercial Park
70 Museum & Convention Center

P Besucherparkplatz, Kontakttreffpunkt/ visitor parking, contact-meetingpoint
P Bus-Parkplatz für Führungen / Bus parking for excursions, millvisits
Notfall-Sammelplätze / Meeting place in case of emergency
Zufahrtswege Besucherparkplätze / Way to visitors parking
Besucherwege, keine PSA-Pflicht / Visitor's walk way
Keine Sicherheitsschuhe-Tragepflicht / Safety shoes not mandatory